

Auftraggeber:
Hermann Jost AG
Sonnenwiesstrasse 2A
9512 Rossrüti


Prüf- und Abnahmeprotokoll nach SIA 384/6

Seriennummer Messgerät: 221414
Sondenummer: 1
Baustelle: Rossrüti SG

Prüfbetrieb:
Hermann Jost AG
Erdsondenbohrungen
Sonnenwiesstrasse 2a
CH-9512 Rossrüti



Prüfung: Kontraktionsprüfung



Dauer der Messung [Std:Min:Sek]: 01:40:20

Start der Messung: 01.03.2018, 18:43:30

1115 mbar

27,8 °C

Ablasstest:

Ablasmenge: 0,66 Liter

Messturbine: 30 Liter/min

EWS-Dimension: DA40x3,6mm /200m

EWS-Material: HD-PE100 RC

Prüfung bestanden: JA

Ende der Messung: 01.03.2018, 20:23:50

5470 mbar

26,1 °C

Prüfer:

Jost Hermann

Auftraggeber:
Hermann Jost AG
Sonnenwiesstrasse 2A
9512 Rossrüti

Prüf- und Abnahmeprotokoll nach SIA 384/6


Seriennummer Messgerät: 221414
Sondennummer: 1
Baustelle: BV Rossrüti SG

Prüfbetrieb:
Hermann Jost AG
Erdsondenbohrungen
Sonnenwiesstrasse 2a
CH-9512 Rossrüti



HERMANN JOST

Prüfung: Verpressung



Dauer der Messung [Std:Min:Sek]: 01:34:09

Start der Messung: 01.03.2018, 16:39:19
1805 mbar
28,2 °C

Geologie:

Suspension:
HDG EXTRO HS
Dichte 1,55kg/L

EWS-Dimension: DA40x3,6mm /200m
EWS-Material: HD-PE100 RC

Ende der Messung: 01.03.2018, 18:13:28
-70 mbar
28,9 °C

Bohrdurchmesser:

Schutzrohr
DA152/22m
Endteufe

Ist-Menge: 2228 Liter
Soll-Menge: 1756 Liter

Geräteleiter: 
Hermann Jost

Auftraggeber:
Hermann Jost AG
Sonnenwiesstrasse 2A
9512 Rossrüti

Prüf- und Abnahmeprotokoll nach SIA 384/6


Seriennummer Messgerät: 221414
Sondenummer: 1
Baustelle: BV Rossrüti SG

Prüfbetrieb:
Hermann Jost AG
Erdsondenbohrungen
Sonnenwiesstrasse 2a
CH-9512 Rossrüti



HERMANN JOST

Prüfung: Differenzdruckprüfung Kreis 2



Dauer der Messung [Std:Min:Sek]: 00:02:01

Start der Messung: 01.03.2018, 20:42:56

1045 mbar

25,4 °C

Durchfluss:

Differenzdruck: 1032 mbar

Spülmenge: 78 Liter

EWS-Dimension: DA40x3,6mm /200m

EWS-Material: HD-PE100 RC

Prüfung bestanden: JA

Ende der Messung: 01.03.2018, 20:44:57

1032 mbar

25,4 °C

Anzahl Kreise geprüft: einzeln

Prüfer:

Hermann Jost

Auftraggeber:
Hermann Jost AG
Sonnenwiesstrasse 2A
9512 Rossrüti

Prüf- und Abnahmeprotokoll nach SIA 384/6


Seriennummer Messgerät: 221414
Sondenummer: 1
Baustelle: Rossrüti SG

Prüfbetrieb:
Hermann Jost AG
Erdsondenbohrungen
Sonnenwiesstrasse 2a
CH-9512 Rossrüti



HERMANN JOST

Prüfung: Differenzdruckprüfung Kreis 1



Dauer der Messung [Std:Min:Sek]: 00:02:01

Start der Messung: 01.03.2018, 20:37:03

1095 mbar

25,6 °C

Durchfluss:

Differenzdruck: 1135 mbar

Spülmenge: 80 Liter

EWS-Dimension: DA40x3,6mm /200m

EWS-Material: HD-PE100 RC

Prüfung bestanden: JA

Ende der Messung: 01.03.2018, 20:39:04

1135 mbar

25,6 °C

Anzahl Kreise geprüft: einzeln

Prüfer: 

Hermann Jost AG